

Câmara Municipal de Linhares


Palácio Legislativo "Antenor Elias"

REQUERIMENTO - GAB/05 Nº 786/2025

Ao senhor Ronald Passos Pereira Presidente Da Câmara Municipal De Linhares

YUPI SILVA, vereador com assento nesta de Casa de Leis, vem respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, SOLICITANDO, por meio deste, O REPARO DE UM BURACO, LOCALIZADO NA RUA PINHEIROS, EM FRENTE AO nº 576, NO BAIRRO INTERLAGOS.

• Segue imagem da atual situação do local:







Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Conforme visita feita ao local, podemos notar que há uma falha na estrutura da via.

Buracos nas ruas podem causar uma série de problemas significativos, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, além de impactos mais amplos na infraestrutura e na

economia de uma cidade

O buraco pode trazer risco à segurança pública, com o perigo iminente de acidentes

envolvendo pedestres, ciclistas e veículos que circulam na região, além de caracterizar

obstáculo à acessibilidade das pessoas com deficiência.

A operação tapa-buraco é uma medida corretiva que deve compor toda e qualquer gestão

de obras públicas, sendo atribuída às Secretarias de Infraestrutura dos governos municipais

e estaduais. Mais do que uma questão estética, rever a pavimentação asfáltica e fazer a

manutenção necessária é uma medida de segurança populacional, uma vez que evita

acidentes.

O reparo é essencial para cumprir a legislação municipal e garantir a qualidade de vida e

segurança dos cidadãos. Sendo assim, visando garantir segurança e mobilidade da

população, peço que esta medida seja atendida com urgência.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira

disposição.

Nestes termos,

P. Deferimento

YUPI SILVA

Vereador – PSB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300310031003100330035003A005000

Assinado eletronicamente por JONAIR DA SILVA FERREIRA em 19/05/2025 08:06 Checksum: 2FDB0E3CE75FFA1F991979608C7ABF9AFADB9B5493C898A0964A3A209397AC43

