

Câmara Municipal de Linhares


Palácio Legislativo "Antenor Elias"

REQUERIMENTO - GAB/05 Nº 1791/2025

Ao senhor
Ronald Passos Pereira
Presidente Da Câmara Municipal De Linhares

YUPI SILVA, vereador com assento nesta de Casa de Leis, vem respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, SOLICITANDO, por meio deste, A REVITALIZAÇÃO DO ASFALTO EM TODA EXTENSÃO DA AVENIDA COMENDADOR RAFAEL, N° 377, BAIRRO AVISO.

• Segue imagem da atual situação do local:







Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

A realização do reparo do asfalto que apresenta buracos, desníveis e fissuras é

fundamental para garantir a segurança dos pedestres e veículos que transitam na área.

Buracos e desníveis podem causar acidentes, além de prejudicar a estética do espaço

urbano ou da propriedade. Além disso, o reparo ajuda a evitar a infiltração de água, que

pode enfraquecer a base do pavimento, acelerando o desgaste e levando a problemas

maiores, como o deslocamento das peças ou o surgimento de novas deformidades.

Manter o asfalto em bom estado também contribui para a preservação do patrimônio,

valoriza o ambiente e reduz custos futuros com reparos mais complexos.

Assim, investir na manutenção adequada é uma medida preventiva que garante

durabilidade, segurança e uma aparência agradável ao espaço pavimentado.

O reparo é essencial para cumprir a legislação municipal e garantir a qualidade de vida e

segurança dos cidadãos. Sendo assim, peço que esta medida seja atendida com urgência.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira

disposição

Nestes termos,

P. Deferimento

YUPI SILVA

Vereador – PSB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300310038003000350031003A005000

Assinado eletronicamente por JONAIR DA SILVA FERREIRA em 20/08/2025 12:51
Checksum: 95DEB8C05037410836B868D83E05BE42972E7B31A4CB0CBE2DEC9D4966BDAE1D

