

Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

REQUERIMENTO - GAB/05 Nº 2574/2025

Ao senhor Ronald Passos Pereira Presidente Da Câmara Municipal De Linhares

YUPI SILVA, vereador com assento nesta de Casa de Leis, vem respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços de Obras, SOLICITANDO, por meio deste, O REPARO DOS BANCOS E DA MESA DE CONCRETO DANIFICADOS NA RUA CONCEIÇÃO, CENTRO LINHARES.

Segue imagens concebidas no local sobre a atual situação.







Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

Conforme informações dos moradores dessa localidade juntamente com fotos, pôde ser observado a atual situação. Bancos ou mesas de concreto danificados podem apresentar riscos para os usuários, como bordas afiadas, rachaduras ou partes soltas que podem causar acidentes. O concreto, embora resistente, pode sofrer danos ao longo do tempo

devido ao uso constante, condições climáticas ou vandalismo.

Trocar esses elementos quando necessário ajuda a evitar custos maiores com reparos ou substituições futuras. A troca e manutenção dos bancos e da mesa é essencial para garantir

a segurança das pessoas que o utilizam naquele local, garantindo o conforto e bem-estar

dos usuários, evitando assim, incidentes com aqueles que frequentam a praça.

O reparo é essencial para cumprir a legislação municipal e garantir a qualidade de vida e

segurança dos cidadãos.

Levando em consideração a situação atual que se encontra o banco e a mesa peço por

gentileza que a solicitação seja atendida com a maior brevidade possível.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira

disposição.

Nestes termos,

P. Deferimento

YUPI SILVA

Vereador – PSB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300320033003100330038003A005000

Assinado eletronicamente por JONAIR DA SILVA FERREIRA em 24/10/2025 09:51 Checksum: A074215349B60A23DF15B72A6263498B1D7A5E18BBAD30CDA0F61359FCB2E371

