

INDICAÇÃO Nº: 068/2025 Linhares, 13 de fevereiro de 2025 GAB/VER. CAIO FERRAZ

AO EXCELENTISSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES-ES

CAIO FERRAZ, Vereador com assento nesta Egrégia Casa de leis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 125, II do Regimento Interno da Casa, vem respeitosamente através do presente, SOLICITAR a Vossa Senhoria na forma regimental, após ouvir o Plenário e este aprovado, que oficie cópia desta INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Prefeito de Linhares através da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue:

QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA KOMBI QUE É UTILIZADA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE INDIGENA BOTOCUDOS DE AREAL.

Segue imagens da situação da Kombi utilizada para transporte dos alunos:











JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação baseia-se na necessidade de substituição da Kombi que é utilizada para o transporte dos alunos da Comunidade Indígena Botocudos de Areal, o veículo em questão tem apresentado diversos problemas que comprometem a segurança e o conforto dos estudantes, bem como a eficiência do serviço prestado.

Condições Gerais do Veículo: A Kombi apresenta sinais evidentes de desgaste, considerando seu tempo de uso prolongado. As falhas mecânicas recorrentes têm impactado diretamente a regularidade do transporte escolar, colocando em risco a integridade física dos alunos e do motorista.

Principais Problemas Identificados:

- Problemas Mecânicos: O motor apresenta falhas frequentes, resultando em paradas inesperadas durante o percurso, gerando atrasos e riscos aos passageiros.
- Sistema de Freios: O sistema de freios encontra-se desgastado, o que compromete a capacidade de frenagem do veículo e pode levar a situações perigosas.
- Pneus Desgastados: Os pneus estão em condições precárias, com sulcos reduzidos, aumentando o risco de derrapagens e acidentes.
- Problemas na Parte Elétrica: As luzes de sinalização nem sempre funcionam corretamente, dificultando a visibilidade do veículo durante o trajeto, principalmente em dias chuvosos e no período noturno.
- Assentos e Cintos de Segurança: Alguns bancos encontram-se danificados e os cintos de segurança não estão em conformidade com as normas exigidas para o transporte escolar seguro.

Diante dos problemas relatados, solicitamos providências urgentes para garantir a segurança dos alunos e a continuidade do serviço de transporte escolar. A realização da substituição do veículo por um modelo mais moderno e seguro é essencial para evitar acidentes e transtornos aos estudantes e seus responsáveis.

Ante o exposto, **SOLICITO** à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensada as demais formalidades de praxe, que seja atendido o pedido supra, sendo essa razão da presente Indicação, pelo qual pleiteio a APROVAÇÃO.

Solicitamos a gentileza de priorizar a resolução desta demanda e nos colocamos a disposição para fornecer quaisquer informações complementares que forem necessárias.

Atenciosamente,







PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300300034003200330035003A005000

Assinado eletronicamente por Caio Ferraz Ramos em 13/02/2025 11:51 Checksum: 75AEDAE6FF9EF535AE19197795479EF189B3B7DA764AC3268466335718E17A4D

