

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
LINHARES/ES**

**INDICAÇÃO Nº: 842/2025**

LINHARES -ES 02 de SETEMBRO de 2025

**ALYSSON F. G. REIS**, autoridade representante do poder legislativo municipal, com cátedra neste palácio legislativo, vem por meio deste mui respeitosamente perante vossa conspícua magnificência, apresentar a seguinte proposição:

**INDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO  
CEIM ALFREDO CHRIST – COMUNIDADE DE SÃO  
RAFAEL - LINHARES-ES**

Alicerçado no Art. 125, inciso II do Regimento Interno, movida por extrema necessidade e oriunda de astronômico clamor popular.



## JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento do vereador, inúmeros pedidos realizados pelos moradores da **COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL**, que mediante a este problema provocaram a **CÂMARA MUNICIPAL**, através do vereador em questão solicitando ao **PODER PÚBLICO MUNICIPAL** através da secretaria responsável do município de **LINHARES-ES**, o pronto atendimento da **INDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO CEIM ALFREDO CHRIST – COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL - LINHARES-ES**. Nós acreditamos e confiamos que este pedido será atendido pelos entes envolvidos.

Venho, por meio deste, solicitar a **realização de manutenções urgentes no prédio do CEIM Alfredo Christ**, localizado na comunidade de São Rafael, tendo em vista as condições estruturais que atualmente comprometem o funcionamento adequado da unidade e a segurança das crianças, servidores e demais usuários do espaço.

Os problemas identificados são os seguintes:

**1. Vazamento no banheiro (vaso sanitário e pia):**

O vazamento contínuo tem causado acúmulo de água no piso, representando risco de acidentes por escorregamento e desperdício de recursos públicos (água).

**2. Instalação de ventiladores nas salas:**

As salas de aula não possuem ventilação adequada, o que tem gerado desconforto às crianças e profissionais, especialmente nos períodos de calor, comprometendo a qualidade do ambiente de aprendizagem.

**3. Troca do piso com rachaduras:**

Diversos trechos do piso apresentam rachaduras visíveis e partes soltas, o que



representa risco de quedas e acidentes, especialmente entre as crianças da educação infantil.

**4. Reparo no muro que está cedendo:**

Foi identificado que uma parte do muro externo da unidade está cedendo, o que representa um risco estrutural grave, podendo causar acidentes ou facilitar o acesso indevido à unidade.

**5. Troca da tela do muro, que está enferrujada:**

A tela de proteção do muro encontra-se oxidada e danificada, perdendo sua funcionalidade e colocando em risco a segurança das crianças, além de dar aspecto de abandono ao espaço escolar.

**6. Pintura da escola:**

A pintura atual está desgastada, com aspecto deteriorado, o que impacta diretamente no bem-estar dos alunos e na imagem da unidade. A revitalização visual do ambiente escolar é também um fator que influencia no estímulo à aprendizagem e na valorização do espaço público.

Diante da situação exposta, solicitamos que seja realizada **uma vistoria técnica o quanto antes** e, em seguida, **as intervenções necessárias para reparo e manutenção da estrutura da escola**. Tais medidas são essenciais para garantir um ambiente seguro, acolhedor e adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Desde já, agradecemos pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

**Pedimos que o setor responsável, quando estiver executando devido reparo ou venha nos apresentar alguma resposta, possa anexa também as imagens do serviço realizado.**

Desta forma solicitamos que essa respeitável casa **NOTIFIQUE a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** para que haja **URGENTEMENTE** com os devidos reparos.





Nestes termos,

Solicito vosso deferimento, honorífico presidente.



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310038003900370032003A005000

Assinado eletronicamente por **ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS** em 02/09/2025 17:05

Checksum: **A28E00D5D0CC58BFB01D3B38FC04AAF199533C509A9B831F092FC6E69E5E3EEC**



---

Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310038003900370032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.