

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

INDICAÇÃO Nº: 1072/2025
LINHARES -ES 05 de DEZEMBRO de 2025

ALYSSON F. G. REIS, autoridade representante do poder legislativo municipal, com cátedra neste palácio legislativo, vem por meio deste mui respeitosamente perante vossa conspícua magnificência, apresentar a seguinte proposição:

INDICAÇÃO PARA QUE O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROCEDA COM UM ESTUDO PARA SOLUCIONAR EM DEFINITIVO A FALTA DE CAPACIDADE DA REDE DE ESGOTO EM SUPORTAR A DEMANDA COM ISSO OCORRE UM VAZAMENTO (ESBORRANDO) CRONICO PELA TAMPA DE FERRO NA AVENIDA REPUBLICA / TIRADENTES – BAIRRO INTERLAGOS II - LINHARES-ES (SAAE)



Alicerçado no Art. 125, inciso II do Regimento Interno, movida por extrema necessidade e oriunda de astronômico clamor popular.



JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento do vereador, inúmeros pedidos realizados pelos moradores dos endereços acima citados **BAIRRO INTERLAGOS II**, que mediante a este problema provocaram a **CÂMARA MUNICIPAL**, através do vereador em questão solicitando ao **PODER PÚBLICO MUNICIPAL** através da secretaria responsável do município de **LINHARES-ES**, o pronto atendimento da **INDICAÇÃO PARA QUE O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROCEDA COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA LINHA DA REDE DE ESGOTO QUE ATENDE AS AVENIDAS REPÚBLICA TIRADENTES – BAIRRO INTERLAGOS II - LINHARES-ES (SAAE)**. Por se tratar de uma demanda de extrema necessidade nós acreditamos e confiamos que este pedido será atendido pelos entes envolvidos na solicitação.

Os munícipes dessa região, solicitou juntamente ao gabinete deste nobre vereador o atendimento referente a **LIMPEZA DA REDE** pela qual o esgoto das residências dessas ruas são direcionados a estação de tratamento de esgoto o endereço citado, pois os munícipes relatam e foi também verificado *in loco* que na rua acima descrita necessita com urgência do atendimento desta solicitação, porquanto essa rede de esgoto frequentemente transborda pela tampa trazendo um mau cheiro muito forte conforme relatos dos moradores e conforme as imagens em anexo.

Municipes pedem que seja tomada uma providência em definitivo pois a rede aparentemente não suporta a demanda e não consegue dar vazão adequada para evitar que as tampas esburem ao longo da rede em principal na avenida república com a rua Tiradentes.


Pedimos que o setor responsável, quando estiver executando devido reparo ou venha nos apresentar alguma resposta, possa anexa também as imagens do serviço realizado.

Desta forma solicitamos que essa respeitável casa **NOTIFIQUE** ao **SAAE** para que haja **URGENTEMENTE** com os devidos reparos.

Nestes termos,

solicito vosso deferimento, honorífico presidente.





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320036003200380035003A005000

Assinado eletronicamente por **ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS** em 09/12/2025 13:29

Checksum: **9C9BB2B06CA06A85A21BAA5A6224472E3EAA0A9F83A497F8E00BD98A2C789B7D**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320036003200380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.