

**INDICAÇÃO n.º1582/2025**

**Gabinete do Vereador Sargento Romanha**

*AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES*

O Vereador que esta subscreve, vem, pelas prerrogativas garantidas na Lei Orgânica Municipal e com base no Regimento Interno desta Casa, apresentar a seguinte:

### **INDICAÇÃO**

**CARLOS ROBERTO ROMANHA**, autoridade membro do Poder Legislativo no Município de Linhares - ES, vem perante a Vossa Excelência, com o devido respeito e saudações, em atendimento às demandas de nossos munícipes, com fulcro no Artigo 125, inciso II, do Regimento Interno apresentar a seguinte Proposição:

**Solicita-se o reparo imediato dos buracos existentes ao redor da caixa central de esgoto pluvial, ressaltando que o mesmo se encontra acima do nível do calçamento na Rua Joaquim Calmon próximo ao número 200 no Bairro Canivete.**

### **JUSTIFICATIVA E PROPOSIÇÃO**

Senhor Presidente,

Senhores (as) Vereadores (as):

A ampliação deste pedido se justifica pelo fato de que os buracos ao redor da caixa de esgoto pluvial têm aumentado progressivamente, provocando desgaste acelerado do pavimento e comprometendo a estrutura da via. A situação coloca em risco motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, que transitam diariamente pelo local, o qual é um ponto de grande circulação e importante ligação entre vias do bairro.

27 99821-7085

@sargento\_romanha



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300320037003400320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES. CEP 29900-220



Muitos condutores são obrigados a desviar bruscamente para evitar danos aos veículos pois o esgoto encontra – se muito acima do nível do calçamento, aumentando as chances de colisões e quedas, especialmente entre motociclistas. Em dias de chuva, o problema se agrava, pois a água se acumula nos buracos, dificultando sua visualização e ampliando o risco de acidentes. Além disso, a falta de reparo imediato pode causar infiltrações e danos estruturais à caixa pluvial, resultando em manutenção mais complexa e onerosa futuramente.

Diante desses fatores, torna-se indispensável a intervenção urgente da equipe de manutenção, a fim de restaurar as condições de trafegabilidade, proteger a infraestrutura pública e garantir a segurança de todos os usuários da via.

É o presente para encaminhar esta indicação à **SECRETARIA DE OBRAS**.

Nesses termos, solicito Vosso Deferimento, honorífico Sr. Presidente.

Linhares-ES, 22 de dezembro de 2025

**CARLOS ROBERTO ROMANHA – SARGENTO ROMANHA**  
Vereador – PL

27 99821-7085

@sargento\_romanha



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300320037003400320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES. CEP 29900-220





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320037003400320032003A005000

Assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO ROMANHA** em 05/01/2026 10:08

Checksum: **EE0CF7385551A6C3151A05A5B644899AE608F2C759BD1B230405CF3D1652C57C**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300320037003400320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.