



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
3547/2026	4104/2026	02/03/2026 14:08:18	02/03/2026 14:08:17

Tipo

INDICAÇÃO

Número

1084/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

ADRIEL SILVA SOUZA

Ementa:

REQUER QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA REPARO NA TAMPA DE BUEIRO NA AVENIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BAIRRO AVISO



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100320037003000370035003A004300, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.