



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
3945/2026	4583/2026	09/03/2026 09:53:57	09/03/2026 09:53:57

Tipo	Número
INDICAÇÃO	1189/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CARLOS ROBERTO ROMANHA

Ementa:

Solicita-se com caráter de urgência a manutenção do bueiro que se encontra entupido e sem tampa, localizado na Rua José Rodrigues Batista, número 907 no Bairro Canivete.

