

N.º do Processo

Nº do Protocolo

Data do Protocolo

Data de Elaboração

17568/2025

20471/2025

21/10/2025 08:55:25

21/10/2025 08:55:24

Tipo

INDICAÇÃO

Número

6020/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CARLOS ROBERTO ROMANHA

Ementa:

Solicita-se a manutenção urgente da tampa de um bueiro quebrada, localizada na Rua Dom Pedro I, próximo ao ginásio poliesportivo Leandro Silva dos Santos, Bairro Interlagos II.

