

Câmara Municipal de Linhares


Palácio Legislativo "Antenor Elias"

REQUERIMENTO - GAB/05 Nº 2472/2025

Ao senhor
Ronald Passos Pereira
Presidente Da Câmara Municipal De Linhares

YUPI SILVA, vereador com assento nesta de Casa de Leis, vem respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, SOLICITANDO, por meio deste, O REPARO NO ASFALTO DA AVENIDA GUERINO GUILBERT, N° 217-351, BAIRRO COLINA.

• Segue imagem da atual situação do local:







Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

A realização do reparo do asfalto que apresenta buracos, desníveis e fissuras é

fundamental para garantir a segurança dos pedestres e veículos que transitam na área.

Buracos e desníveis podem causar acidentes, além de prejudicar a estética do espaço

urbano ou da propriedade. Além disso, o reparo ajuda a evitar a infiltração de água, que

pode enfraquecer a base do pavimento, acelerando o desgaste e levando a problemas

maiores, como o deslocamento das peças ou o surgimento de novas deformidades.

Manter o asfalto em bom estado também contribui para a preservação do patrimônio,

valoriza o ambiente e reduz custos futuros com reparos mais complexos.

Assim, investir na manutenção adequada é uma medida preventiva que garante

durabilidade, segurança e uma aparência agradável ao espaço pavimentado.

O reparo é essencial para cumprir a legislação municipal e garantir a qualidade de vida e

segurança dos cidadãos. Sendo assim, peço que esta medida seja atendida com urgência.

Por oportuno, envio as mais sinceras e cordiais saudações, colocando-nos à inteira

disposição

Nestes termos.

P. Deferimento

YUPI SILVA

Vereador - PSB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300320032003600350037003A005000

Assinado eletronicamente por JONAIR DA SILVA FERREIRA em 17/10/2025 14:48 Checksum: 9AE5BAB43C806EEDB3ECB9AD111CF3FB5F4BC62616580274B80042C04712A3C1

