

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LINHARES/ES**

INDICAÇÃO Nº: 1201/2026
LINHARES -ES 26 de JANEIRO de 2026

ALYSSON F. G. REIS, autoridade representante do poder legislativo municipal, com cátedra neste palácio legislativo, vem por meio deste mui respeitosamente perante vossa conspícua magnificência, apresentar a seguinte proposição:

INDICAÇÃO PARA QUE O SAAE – SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO IDENTIFIQUE E RESOLVA O PROBLEMA DE ESGOTO ENTUPIDO E ESBORRANDO PELA TAMPA DO BUEIRO NA RUA LEOCLIDES GAVA QUADRA 2 BAIRRO BOA VISTA - LINHARES -ES (SAAE)

Alicerçado no Art. 125, inciso II do Regimento Interno, movida por extrema necessidade e oriunda de astronômico clamor popular.



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320039003300340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento do nobre **EDIL**, inúmeros pedidos e reclamações realizados pelos moradores do **AVISO**, que mediante a este problema provocaram a **CÂMARA MUNICIPAL**, através do vereador em questão solicitando ao **PODER PÚBLICO MUNICIPAL** através da secretaria responsável do município de **LINHARES-ES**, o pronto atendimento da **INDICAÇÃO PARA QUE O SAAE – SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO IDENTIFIQUE E RESOLVA O PROBLEMA DE ESGOTO ENTUPIDO E ESBORRANDO PELA TAMPA DO BUEIRO NA RUA LEOCLIDES GAVA QUADRA 2 BAIRRO BOA VISTA - LINHARES -ES (SAAE)**. Por se tratar de uma demanda de extrema necessidade nós acreditamos e confiamos que este pedido será atendido pelos entes envolvidos na solicitação.

Moradores solicitaram juntamente ao gabinete deste nobre edil o atendimento referente ao esgoto in natura que está vazando pela tampa de ferro e sendo lançado de forma irregular no meio da rua. Com isso esta sendo impossível aos moradores suportar o mau cheiro e pedem a autarquia que possa verificar de onde esta vindo esse esgoto e resolva esse problema que foi verificado *in loco* a necessita com urgência do atendimento desta solicitação, porquanto conforme relatos dos moradores, conforme as imagens em anexo.

Todavia os moradores locais pontuam a insalubridade que o local tem, devido a vegetação existente e, o acúmulo de lixo, lastimosamente jogado por cidadãos. Entretanto a comunidade vem reiteradamente ao **PODER PÚBLICO MUNICIPAL** a necessidade deste atendimento, por se tratar de uma demanda **LEGÍTIMA** dos moradores da comunidade.



Pedimos que o setor responsável, quando estiver executando devido reparo ou venha nos apresentar alguma resposta, possa anexa também as imagens do serviço realizado.

Desta forma solicitamos que essa respeitável casa **NOTIFIQUE** a **SECRETARIA DE OBRAS** bem como o SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO para que haja **URGENTEMENTE** com os devidos reparos.

Nestes termos,

Solicito vosso deferimento, honorífico presidente.





Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320039003300340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço
<https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320039003300340036003A005000

Assinado eletronicamente por **ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS** em 30/01/2026 12:50
Checksum: **5F03F7C5BBA72017E1DA48549565703DD5E190102C920FFFADB217943BB092FB**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320039003300340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.