



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
4459/2026	5229/2026	16/03/2026 11:58:59	16/03/2026 11:58:58

Tipo

INDICAÇÃO

Número

1327/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

EDILSON ALVES DE SOUSA

Ementa:

INDICA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E POSTERIOR MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM POSTE DA REDE ELÉTRICA, QUE APRESENTA DESGASTE E EXPOSIÇÃO DE FERRAGENS, NA RUA LEOCLIDES GAVA Nº 06, NO BAIRRO BOA VISTA.



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100320039003000370035003A004300, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.