

Linhares-ES, 21 de Maio de 2025

Oficio No. 060 /2025 - VJD

Para

Câmara Municipal de Vereadores de Linhares - ES

Assunto: Informações presta

Ref: Ofício de Proposições No. 473 - Processo de Referência 5772/2025

Senhor Presidente e demais Nobres Vereadores

- 1 Em atenção ao expediente referenciado, temos a informar, com o devido acatamento, o que se subsegue.
- Ilustrados Vereadores, pedimos vênia para informar a Vossas Senhorias, nesta oportunidade ímpar, que esta empresa concessionária de serviço público essencial do ramo do transporte público de passageiros por ônibus e que está em atividade no progressista Município de Linhares há mais de 50 anos, sempre primou e buscou oferecer o melhor conforto e segurança aos seus clientes/usuários, senão vejamos:

2004

Quando o Estado inteiro, sofria com as filas enormes diante de trocador de ônibus, a Joana Darc inovou e trouxe para Linhares a BILHETAGEM ELETRÔNICA. Serviço moderno que nenhuma outra cidade tinha. Andar de ônibus ficou bem mais fácil.

2007

A Joana Darc saiu na frente mais uma vez. Colocou em circulação os ônibus equipados com elevador para beneficiar os cadeirantes e todas as pessoas com mobilidade reduzida. Isso é respeito pela vida humana.

2010

Mais uma novidade. A Joana Darc toma uma medida importante para o combate à violência ao instalar câmeras de filmagem no interior dos ônibus. As viagens ficaram mais seguras.

2012

Linhares foi uma das primeiras cidades do Estado a adotar o Sistemas de Redução de Gases Poluentes, cumprindo o Euro 5, principal Padrão Internacional de Controle de Poluição.



2014

Outra ação inédita no Espírito Santo foi a implantação no município do monitoramento digital. por GPS, o que possibilitou a disponibilização do aplicativo Cittamobi - Rotas & Horários de ônibus, o qual permite que, no ponto de embarque o usuário que aguarda o seu ônibus, fique informado do tempo exato de chegada do veículo no qual embarcará.

2025

Com a aquisição de 05 (cinco) novos veículos climatizados, de forma inusitada em nosso Estado para linhas intramunicipais, a frota titular da empresa passa a contar com cerca de 90% de seus veículos com ar-condicionado.

- No que se refere à proposição trazida à baila, temos a informar que a linha de ônibus citada, qual seja, Santa Cruz x Jocafe é servida por uma frota titular de 06 (seis) veículos, dos quais 05 (cinco) climatizados e apenas 01 (um) sem ar refrigerado, conforme relação acostada em anexo I.
- Isto posto, 40 (quarenta) viagens de ida e 43 (quarenta e três) viagens de volta nesta linha são operadas, nos dias úteis, com carros climatizados e apenas e tão somente 05 (cinco) viagens de ida e 04 (quatro) viagens de volta são atendidas com carro convencional, sem ar-condicionado.
- A empresa adota um rigoroso programa de manutenção preventiva de 5 seus veículos, com cronograma programado para esse fim, conforme pode ser verificado no quadro em anexo II.
- De outra ponta, mas no mesmo diapasão, o motorista é orientado a 6 utilizar o formulário denominado "ITENS NÃO CONFORMES NO VEÍCULO", que deve ser preenchido sempre que for constatado algum defeito no coletivo, de forma que o setor de manutenção, ao tomar conhecimento da intercorrência, de imediato busca solucionar a não conformidade (vide anexo III).
- derradeiro, informamos que esta concessionária 7 rigorosamente o contrato de concessão com o Município de Linhares mantendo a idade média da frota abaixo de 07 (sete) anos, sendo que no presente momento essa idade média é de 6,77 (seis vírgula setenta e sete) anos.
- Por oportuno apresentamos nossas cordiais saudações. 8

Atenciosamente

ROSA SHIRLE | Solitude | Solitude

Rosa S. Soella Pesca

Diretora Acionista

ANTONIO

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIZ COMERIO:45085978749 LUIZ COMERIO: 45085978749

LUIZ COMERIO: 47095200173, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SERB e-CPF 41, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO LUIZ COMERIO: 45085978749

5085978749 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Antonio Luiz Comério

Diretor Administrativo





ое 00)	
2025	1426835792 9BM384035SB397138	1426835792	SGM-8F35	208	37	OF-1721	M. BENZ OF-1721 37	SIM	1090 MARCOPOLO/TRORINO	1090
2002 2002	1291679054 9BM384078NB252164	1291679054	RQN-3B58	208	38	OF-1721	M. BENZ	SIM	MARCOPOLO/TORINO U	7330
2012 m en	1049874266 9BM384078FB004621	1049874266	PPE-7127	208	38		M. BENZ OF-1721	MIS	INDUSCAR/APACHE VIP	7180
\2 1/8€ to@1		1049862462	PPE-3358	208	38	OF-1721 38	M. BENZ	MIS	INDUSCAR/APACHE VIP	7080
terti sion		1049807739	PPE-3357	208	38	OF-1721	M. BENZ	SIM	7070 INDUSCAR/APACHE VIP	7070
2000 1000 1000		505964031	ODR-8919	208	42	OF 1722	M. BENZ OF 1722 42	NÃO	CONVENCIONAL	6830
AN QUE		RENAVAM	PLACA	S	CAP.	MODELO	FABRICANTE	AR CONDICIONADO FABRICANTE MODELO CAP.	TIPO	CARRO
lmer		ROTA - LIN	ÉDIA DA FI	DE M	IDA	ES-ES –	- LINHARE	OTA - FILIAL-	RELAÇÃO DE FROTA - FILIAL- LINHARES-ES - IDADE MÉDIA DA FROTA - LINHAS 020 E 021	
1										_



LINHARES/ES, 20 DE MAIO DE 2025

ANTONIO LUIZ COMÉRIO DIRETOR ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – VEÍCULOS LINHAS MUNICIPAIS – ABRIL/2025 LINHA **CARRO** DATA MOVELAR / N. ESPERANÇA 7350 01/04/25 BAIXO QUARTEL 7170 R. QUARTEL / BEBEDOURO 7240 02/04/25 BNH / CEMITÉRIO 1060 INTERLAGOS / EXPOSIÇÃO 7340 03/04/25 R. QUARTEL / BEBEDOURO 7140 L. MEIO / J. LAGUNA / PALMITAL 1030 04/04/25 CANIVETE / V. ISABEL 7250 SÁBADO 05/04/25 DOMINGO 06/04/25 JOCAFE / SANTA CRUZ 7180 07/04/25 LINH. V / LAG. PARK / PLAN. / INTER 7130 CANIVETE / V. ISABEL 7050 08/04/25 SHELL / ARAÇÁ 6690 09/04/25 570 **FARIAS** AVISO / ARAÇÁ 7260 10/04/25 MOVELAR / PLANALTO 7320 S. JOSÉ / N.ESP./LINHARES V 7120 11/04/25 INTERLAGOS 1020 SABADO 12/04/25 DOMINGO 13/04/25 JOCAFE / SANTA CRUZ 7080 14/04/25 BEBEDOURO 1120 15/04/25 S. JOSÉ / LAG. PARK./LINHARES V 1070 S. JOSÉ / N.ESP./LINHARES V 7100 16/04/25 1000 CANIVETE / V. ISABEL CANIVETE / V. ISABEL 7090 17/04/25 **FERIADO** 18/04/25 SÁBADO 19/04/25 DOMINGO 20/04/25 **FERIADO** 21/04/25 22/04/25 R. QUARTEL / BEBEDOURO 7140 23/04/25 J. LAGUNA / L. MEIO 7230 JOCAFE / SANTA CRUZ 24/04/25 7330 CANIVETE / V. ISABEL 1080 25/04/25 1090 SANTA CRUZ SÁBADO 26/04/25 DOMINGO 27/04/25 **FERIADO** 28/04/25 MOVELAR / PLANALTO

LINHARES/ES, 06 DE MAIO DE 2025

7150

7270

B.QUARTEL

ANTONIO LUIZ COMÉRIO DIRETOR ADMINISTRATIVO



29/04/25

30/04/25



ITENS NÃO CONFORMES NO VEÍCULO

NÚMERO DO VEÍCULO: NÚMERO DA LÍNHA: DATÁ: NÚMERO DA ÓS: 46251

MOTORISTA 1° TURNO	N° DE MA	TRÍCULA: N° DA OS	NO SISTEMA: (USO DA MANUTENÇÃO).
MOTORISTA 2º TURNO	N° DE MA°	TRÍCULA: KILOMET	RAGEM: (USO DA MANUTENÇÃO).
MOTORISTA 3* TURNO	N° DE MA'	TRÍCULA: KILOMET	RAGEM: (USO DA MANUTENÇÃO).

01 - TRANSMISSÃO	06 - CARROÇARIA	
1.1 - Problema Caixa de Marcha	6.1 - Assoalho com problemas	
1.2 - Diferencial Roncado	6.2 - Banco(s) quebrado(s)	
1.3 - Embreagem desregulada	6.3 - Cadeira do cobrador	
1.4 - Vazamento no cubo dianteiro	6.4 - Cadeira do motorista	
1.5 - Vazamento no cubo trazeiro	6.5 - Extintor descarregado	
1.6 - Transmissão com barulho	6.6 - Puxador da janela	
02 - DIREÇÃO	6.7 - Gaveta do cobrador avaria	
2.1 - Correia do hidráulico desregulado	6.8 - Itinerário com defeito (bandeira)	
2.2 - Dura	6.9 - Janela de emergência avariada	
2.3 - Puxando	6.10 - Janela(s) não abre(m)	
2.4 - Vazando óleo	6.11 - Portas com defeito	
2.5 - Vibrando	6.12 - Roleta com defeito	
	6.13 - Teto solar avariado(s)	
03 - ALIMENTAÇÃO	6.14 - Triângulo com defeito ou faltando	
3.1 - Acelerador desregulado	6.15 - Vidros da janela	
3.2 - Cabo do estrangulador com defeito	6.16 - Vazando ar	
3.3 - Entrada de ar	6.17 - Alçapão	
3.4 - Motor faihando	07 - FREIOS	
3.5 - Não desenvolve	7.1 - Desregulaos	
3.6 - Vazando óleo diesel	7.1 - Desregulads 7.2 - Freio motor com problemas	
04 - MOTOR		
4.1 - Correias desregulado	7.3 - Manete com problemas 7.4 - Roda dianteira travando	
4.2 - Excesso de fumaça		
4.3 - Luz do óleo acendendo	7.5 - Roda traseira travando	
4.4 - Marcha lenta desregulada	7.5 - Vazando ar	
4.5 - Motor esquentando	08 - ELÉTRICA	
4.6 - Pressão do óleo baixa	8.1 - Bateria fraça	
4.7 - Radiador vazando	8.2 - Buzina não funciona	
4.8 - Vazando óleo	8.3 - Campainha com defeito	
AE CUEDENÇÃO	8.4 - Contagiro não funciona	
05 - SUSPENÇÃO 5.1 - Batendo	8.5 - Defeito no limpador parabrisa	
5.1 - Batendo 5.2 - Desguadrado	8.6 - Defeito no painel	
	8.7 - Farol com defeito	
5.3 - Mola quebrada	JO.7 - Failor Contradeletto	

-				
08 - ELÉTRICA (Continuação)				
	8.8 - Farolete superior quelmado			
	8.9 - Ignição com defeito			
	8.10 - Lanterna quebrada			
	8.11 - Luz da bateria queimada			
	8.12 - Luz de ré queimada			
	8.13 - Luz de freio não acende			
	8.14 - Luz do painel não acende			
	8.15 - Marcador de pressão do óleo com problema			
	8.16 - Não vira			
	8.17 - Seta com defeito			
	8.18 - Relógio com defeito			
	8.19 Temperatura não funciona			
	8.20 - Vent-freio com defeito			
	8.21 - Luz PLD acesa			

09 - DOMMANIA				
9.1 - Pneu furado				
	9.2 - Pneu liso			
	9.3 - Pneu vazio			
	9.4 - Lagarta no pneu			
	10 - LIMPEZA			
	10.1 - Graxa nos bancos			
	10.2 - Mau cheiro interno			
	10.3 - Veículo sujo externamente			
	10.4 - Veículo sujo internamente			
	10.5 - Assoalho sujo			
11 - AVARIA				
OF REAL PROPERTY.				

09 - BORRACHARIA

ntagiro não funciona	11.1 - Lateral direita
eito no limpador parabrisa	10.2 - Lateral esquerda
feito no painel	10.3 - Traseira do veículo
ol com defeito	10.4 - Dianteira do veículo

	COMPROVANTE DE ENTREGA DA	ORDEM DE SERVIÇO - VIGILÂNCIA	
NÚMERO DA OS: 46251	NÚMERO DO VEÍCULO:	DATA:	HORA:
MATRÍCULA DO MOTORISTA:	ASSINATURA DO MOTORISTA:	MATRÍCULA DO APONTADOR:	ASSINATURA DO APONTADOR:

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300310031003400300032003A005000

Assinado eletronicamente por JOAO PAULO FLORENCIO CARNEIRO em 21/05/2025 13:18 Checksum: D878240829F1A176F488F8A8128692344FCAA312962C1DB0E1332F8C50ACD1C8

